


Комплектация

1. HEPA-фильтр для Stoewer Air Wash X7 — 1 шт.
2. Инструкция по замене


Замена фильтра

Перед заменой фильтра остановите работу очистителя воздуха и отключите его от сети!


1. Переверните очиститель воздуха. Поверните нижнюю крышку за ручку против часовой стрелки и снимите ее.




2. Извлеките старый фильтр из очистителя воздуха.




3. Удалите все упаковочные материалы с нового фильтра.



4. Установите новый фильтр в очиститель воздуха.



4. Установите нижнюю крышку в очиститель воздуха и поверните ее за ручку по часовой стрелке, плотно затяните.



Закреть и затянуть

После замены необходимо сбросить счетчик ресурса фильтра долгим нажатием (7 секунд) на кнопку выключения или через приложение Smart Life, нажав на кнопку «Reset Filter».

Ресурс фильтра: ~2 200 часов

Ресурс HEPA-фильтра зависит от степени загрязненности воздуха!

Очистка

Для качественной работы фильтра необходимо регулярно проводить очистку воздухозаборных отверстий на корпусе и HEPA-фильтра.

Извлеките фильтр из очистителя воздуха. Используйте мягкую ткань с нейтральным моющим средством для удаления пыли или мусора с поверхности и сетки выхода воздуха. **Перед сборкой убедитесь, что все части мойки воздуха сухие!**

HEPA-фильтр допускается очищать только сухой тканью! Для его очистки не используйте воду и влажные ткани. Это может привести к снижению эффективности и повреждению материала.

Основные правила эксплуатации

1. По окончании ресурса HEPA-фильтра его необходимо заменить.
2. Фильтр следует хранить в сухом месте при температуре от +10° до +35° С.
3. Гарантийный срок на HEPA-фильтр для Stoewer Air Wash X7 не предусмотрен, так как фильтр является расходным материалом, и его ресурс зависит от частоты использования очистителя воздуха и степени загрязненности воздуха.

Устранение неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Объем воздуха становится меньше	На поверхности фильтра скопилась пыль	Аккуратно очистите фильтр от пыли
Устройство шумит	В воздухозаборных и воздуховыпускных отверстиях или в зоне вентилятора находятся посторонние предметы	Очистите область воздухозаборных и воздуховыпускных отверстий или зону вентилятора
	Устройство установлено под наклоном	Установите устройство на ровную и горизонтальную поверхность
Фильтр поврежден	Фильтр поврежден острыми предметами	Замените фильтр
Напоминание о замене фильтра продолжает мигать после установки нового фильтра	Счетчик ресурса фильтра не сброшен	Сбросьте счетчик ресурса фильтра через приложение Smart Life, нажав на кнопку «Reset Filter»



Вы можете защитить окружающую среду! Пожалуйста, не забывайте соблюдать правила утилизации — сдавайте фильтр с истощенным ресурсом в соответствующий центр утилизации отходов.

EAC

Manufacturer: Guangdong Invitop Technology Co., Ltd

Производитель: Гуандун Инвитоп Текнолоджи Ко., Лтд

Address: 2F-201 & 3F, Area A1, Minsen Information Technology Industrial Park No.8, East of Jinsan Avenue, Sanjiao Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China

Адрес: 2Ф-201 & 3Ф, Ареа А1, Миньсянь Информейшн Текнолоджи Индастриал Парк Но.8, Ист оф Цзиньшань Авеню, Саньцяо Таун, Чжуншань Сити, Гуандун Провинс, Китай

Уполномоченный импортер: ООО «ТСВ»

Адрес уполномоченного импортера: 171505, Тверская область, г. Кимры, ул. Старозаводская, д. 13Д



ЗАБОТА О КЛИЕНТАХ

Если у Вас возникли какие-либо проблемы или вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами! Отсканируйте **QR-код**, чтобы перейти в чат с нашей службой поддержки. Оставьте заявку по телефону, и мы оперативно решим Вашу проблему! **+7 (800) 350 22 87**
Ежедневно с 9 до 20 по МСК.