

Комплектация



1. HEPA-фильтр для Stoewer Air Wash X12 — 1 шт.
2. Инструкция по замене

Замена фильтра

Перед заменой фильтра остановите работу климатического комплекса и отключите его от сети!

Замена HEPA-фильтра

1. Снимите заднюю крышку с корпуса устройства. Поверните запирающий механизм против часовой стрелки.
2. Извлеките старый HEPA-фильтр.



3. Удалите все упаковочные материалы с нового фильтра.
4. Установите новый фильтр в устройство и поверните запирающий механизм по часовой стрелке. Затем установите заднюю крышку на корпус.

После замены фильтров, необходимо сбросить счетчик ресурса фильтра.

Для этого нажмите и удерживайте кнопку  в течение 7 секунд. На дисплее появится знак принудительного сброса . Затем повторно нажмите и удерживайте кнопку , чтобы подтвердить сброс фильтра. Климатический комплекс будет бездействовать в течение 10 секунд, а затем вновь вернется в рабочее состояние.

Ресурс фильтра: ~2 200 часов

Ресурс HEPA-фильтра зависит от степени загрязненности воздуха!

Очистка

Для качественной работы фильтра необходимо регулярно проводить очистку воздухозаборных отверстий на корпусе и HEPA-фильтра.

Очистка корпуса

1. Для тщательной очистки внутренней части снимите крышку с корпуса и извлеките HEPA-фильтр. Это важно для того, чтобы обезопасить HEPA-фильтр от случайного попадания воды. В противном случае это приведет к снижению эффективности очистки.
2. Аккуратно протрите корпус климатического комплекса с внутренней и внешней стороны влажной, а затем сухой тканью. Особое внимание уделите воздуховыпускным отверстиям.
3. При сильных загрязнениях панели управления протирайте его немного влажной, а затем сухой тканью.
4. Перед сборкой устройства убедитесь, что все детали сухие!

Очистка HEPA-фильтра

HEPA-фильтр допускается очищать только сухой тканью! Для его очистки не используйте воду и влажные ткани. Это может привести к снижению эффективности и повреждению материала.

➤ Основные правила эксплуатации

1. По окончании ресурса HEPA-фильтра его необходимо заменить.
2. Фильтр следует хранить в сухом месте при температуре от +10° до +35° С.
3. Гарантийный срок на HEPA-фильтр для Stoewer Air Wash X12 не предусмотрен, так как фильтр является расходным материалом, и его ресурс зависит от частоты использования климатического комплекса и степени загрязненности воздуха.

➤ Устранение неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Объем воздуха становится меньше	Сетка забора и выхода воздуха заблокирована	Очистите сетку от посторонних предметов
Устройство шумит	В воздухозаборных и воздуховыпускных отверстиях или в зоне вентилятора находятся посторонние предметы	Очистите область воздухозаборных и воздуховыпускных отверстий или зону вентилятора
	Устройство установлено под наклоном	Установите устройство на ровную и горизонтальную поверхность
Фильтр поврежден	Фильтр поврежден острыми предметами	Замените фильтр



Вы можете защитить окружающую среду! Пожалуйста, не забывайте соблюдать правила утилизации — сдавайте фильтр с истекшим ресурсом в соответствующий центр утилизации отходов.

EAC

Manufacturer: J.S. Lansir Purification Technology Co., Ltd.

Производитель: Дж. С. Лансир Пьюрификайшн Текнолоджи Ко., Лтд.

Address: North side of Fudan Road, West side of Jingqi Road, Sucheng economic and development zone, Suqian 223865, China

Адрес: Норт Сайд Оф Фу Дань Роад, Вест Сайд Оф Цзин Ци Роад, Су Чэн Экономик Энд Девелопмент Зоун, Су Цянь 223865, Китай

Уполномоченный импортер: ООО «ТСВ»

Адрес уполномоченного импортера: 171505, Тверская область, г. Кимры, ул. Старозаводская, д. 13Д



Сканируй!
QR-код — ваш ключ к
поддержке и скидкам