


Комплектация

1. HEPA-фильтр для Stoewer Air Wash X11 — 1 шт.
2. Инструкция по замене

Замена фильтра

Перед заменой фильтра остановите работу климатического комплекса и отключите его от сети!



1. Удалите все упаковочные материалы с фильтра.
2. Снимите верхнюю часть корпуса климатического комплекса и, удерживая, переверните ее таким образом, чтобы дисплей оказался внизу.
3. Поверните фильтр по направлению стрелки с надписью "OPEN".
4. Извлеките старый фильтр. С внутренней части корпуса климатического комплекса осторожно протрите сухой тканью, чтобы удалить частицы пыли.
5. Затем установите новый фильтр. Для закрепления поверните его по направлению стрелки с надписью "CLOSE". Убедитесь, что фильтр надежно зафиксирован.

После замены сбросьте счетчик ресурса фильтров на климатическом комплексе. Для этого нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку . Вы услышите звуковой сигнал (в случае если звук дисплея не был отключен в приложении) — счетчик ресурса фильтров обновлен.

Индивидуально отслеживать ресурс HEPA-фильтра и фильтра влажной очистки, а также производить сброс счетчика можно в приложении. Однако обратите внимание, что при ручном сбросе на панели климатического комплекса, ресурс в приложении обновится одновременно для обоих фильтров!

Ресурс фильтра: ~4 320 часов


Ресурс HEPA-фильтра зависит от степени загрязненности воздуха!

Очистка

Для качественной работы фильтра необходимо регулярно проводить очистку воздухозаборных отверстий на корпусе и HEPA-фильтра.


Очистка корпуса устройства

1. Для тщательной очистки снимите верхнюю часть корпуса климатического комплекса и извлеките HEPA-фильтр. Это важно для того, чтобы обезопасить фильтр от случайного попадания воды. В противном случае это приведет к снижению эффективности очистки.
2. Аккуратно протрите корпус с внутренней и внешней стороны влажной, а затем сухой тканью. При очистке с внутренней стороны не касайтесь тканью черной сетки и УФ-лампы, чтобы избежать повреждений.
3. Особое внимание уделите очистке воздухозаборных отверстий на корпусе.
4. Перед сборкой убедитесь, что все детали сухие!



Очистка HEPA-фильтра

1. Снимите верхнюю часть корпуса климатического комплекса и, удерживая, переверните его таким образом, чтобы дисплей оказался внизу.
2. Извлеките HEPA-фильтр, повернув его по направлению стрелки с надписью "OPEN".



3. Затем снимите сетку с HEPA-фильтра. Сетку можно промыть в проточной воде. Это поможет избавиться от крупных загрязнений.
4. Сам HEPA-фильтр рекомендуется протереть сухой тканью.
5. Перед тем как закрепить сетку на фильтре, убедитесь, что она сухая!

HEPA-фильтр допускается очищать только сухой тканью! Для его очистки не используйте воду и влажные ткани. Это приведет к деформации фильтра и потери его свойств.

Основныe правила эксплуатации

1. По окончании ресурса HEPA-фильтра его необходимо заменить.
2. Фильтр следует хранить в сухом месте при температуре от +10° до +35° С.
3. Гарантийный срок на HEPA-фильтр для Stoewer Air Wash X11 не предусмотрен, так как фильтр является расходным материалом, и его ресурс зависит от частоты использования климатического комплекса и степени загрязненности воздуха.

Устранение неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Объем воздуха становится меньше	Сетка забора и выхода воздуха заблокирована	Очистите сетку от посторонних предметов
Устройство не работает	HEPA-фильтр не установлен	Установите HEPA-фильтр
	Некорректно установлена верхняя часть корпуса	Проверьте корректность установки
Фильтр поврежден	Фильтр поврежден острыми предметами	Замените фильтр



Вы можете защитить окружающую среду! Пожалуйста, не забывайте соблюдать правила утилизации — сдавайте фильтр с истощенным ресурсом в соответствующий центр утилизации отходов.

Manufacturer: J.S. Lansir Purification Technology Co., Ltd.

Производитель: Дж. С. Лансир Пьюрификайшн Текнолоджи Ко., Лтд.

Address: North side of Fudan Road, West side of Jingqi Road, Sucheng economic and development zone, Suqian 223865, China

Адрес: Норт Сайд Оф Фу Дань Роад, Вест Сайд Оф Цзин Ци Роад, Су Чэн Экономик Энд Девелопмент Зоун, Су Цянь 223865, Китай

Уполномоченный импортер: ООО «ТСВ»

Адрес уполномоченного импортера: 171505, Тверская область, г. Кимры, ул. Старозаводская, д. 13Д



Сканируй!
QR-код — ваш ключ к
поддержке и скидкам